

Sprej pro vystružování, protahování, závitování a vrtání

Popis

SILKUT SPRAY 1000 patří do řady průmyslových aerosolových výrobků společnosti FUCHS Lubricants (UK).

SILKUT SPRAY 1000 je mazivo ve spreji s vysokým obsahem EP a AW přísad, které je dodáváno v pohodlném aerosolovém balení nabízejícím výhodu čistého použití.

Jedná se o mazivo pro obtížné závitovací operace, při nichž mohou vznikat extrémní tlaky, třecí teplo a zadíraní. Je určen pro ruční nářadí a pro nižší rychlosti.

Použití

Univerzálnost a pohodlné použití přípravku SILKUT SPRAY 1000 umožňuje jeho efektivní použití na všechny kovy, včetně antikorozních ocelí, niklových slitin a titanu bez tvorby skvrn.

SILKUT SPRAY 1000 lze používat na operace jako je závitování, vystružování, vrtání, protahování atd. a zvláště vhodný pro případy, kdy je omezený přístup k řezné hraně.

Způsob používání - SILKUT SPRAY 1000 lze nanášet přímo na nástroj nebo na součást. Vzhledem k aerosolovému balení lze jej aplikovat bezpečně i za provozu stroje.

Návod k použití

Před použitím důkladně protřepte.

Držte ve svislé poloze a stříkejte přímo na povrch součásti ze vzdálenosti 20 - 30 cm.

Vysoce směrové tlačítko zaručuje přesné umístění maziva.

Při použití na pohybující se součásti je vždy třeba zajistit na místě ochranu.

Použití se opakuje podle potřeby.

Přednosti / Přínosy

- Velké 500 ml balení.
- Prodlužuje životnost nástrojů - zvláště z HSS.
- Lepší kvalita povrchu - i u obtížně obrobitelných materiálů.
- Nezpůsobuje zkažení chladicích mazacích látek mísitelných s vodou.
- Snadné použití.
- Výjimečně vysoká únosnost chrání před mikrosvarry nástroje a výrobku.
- Umožňuje vysoký úběr materiálu a tak urychluje celou operaci.
- Neobsahuje halogenovaný hnací plyn - nenarušuje ozónovou vrstvu.

Upozornění

- Tlakové balení.
- Chraňte před přímým sluncem a nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Nepropichujte a nevhazujte do ohně, ani po vyprázdnění.
- Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty.