



**HAZMIOIL  
TÁBOR**

PI-L 4-0377  
Strana 1/2

# GLEITMO<sup>®</sup> WSP 5040

**Vysoce výkonná mazací pasta s bílými pevnými mazivy pro univerzální použití**

## Popis

GLEITMO WSP 5040 je vysoce výkonná mazací pasta na bázi hodnotného speciálního komplexního vápenatého maziva a synergicky působící kombinace vysoce účinných bílých pevných maziv.

## Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot: - 20 až + 140 °C, jako pasta na šrouby až do 1200 °C,**
- **extrémní tlaková zatížitelnost,**
- **nízké hodnoty tření,**
- **vynikající ochrana před opotřebením,**
- **velmi dobrá přilnavost,**
- **velmi dobrá ochrana před korozí a odolnost vůči vodě,**
- **ochrana před vibrační korozí,**
- **ochrana před trhavými pohyby (stick-slip) a záděry.**

## Oblasti použití

GLEITMO WSP 5040 se používá na všechny druhy součástí strojů, při nejvyšším tlaku, rázovém zatížení a/nebo při působení vibračních, případně oscilujících pohybů. Používá se zejména ve vlhkém prostředí a při vlivu stříkající vody.

Používá se na kluzné dvojice, které mají sklon k trhavým pohybům (stick-slip) a ke sváření (zadírání). Dále při nízké kluzné rychlosti, vysokém tlaku a výskytu vibrační koroze.

Mazivo GLEITMO WSP 5040 je vhodné zejména na mazání sklíčidel a upínacích prvků.

Mazivo GLEITMO WSP 5040 se kromě toho velmi dobře osvědčilo jako montážní pasta a lze je použít i jako pastu na šrouby v oblasti vysokých teplot až do 1200 °C.

Další typické oblasti použití:

vřetena, velké armatury, kluzná vedení, kluzná ložiska, oscilující čepy stavebních strojů, kloubová ložiska, šroubení z ušlechtilé oceli a podobně.

GLEITMO WSP 5040 obsahuje vysoký podíl pevných maziv a proto není vhodné na mazání valivých ložisek.

## Použití

GLEITMO WSP 5040 se nanáší na pokud možno očištěný povrch špachtlí, štětcem nebo textilií neuvolňující vlákna a jinými běžnými způsoby nanášení maziv.

GLEITMO WSP 5040 je k dispozici také ve spreji.