

RENOFORM HAP 801/5

PI 2-9460

Popis

RENOFORM HAP 801/5 je vodou ředitelné tažné mazivo bez obsahu ropných olejů, určené pro obtížné tvářecí operace.

RENOFORM HAP 801/5 obsahuje pevná anorganická maziva.

Použití

RENOFORM HAP 801/5 se používá jako koncentrát nebo ve směsi s vodou až do 30 % pro obtížné tažení plechových dílů z legovaných a nelegovaných ocelí, podmíněně i pro pozinkované a poolověné plechy.

Olejevý film maziva RENOFORM HAP 801/5 zbylý na plechu po tažení umožňuje meziskladování pod přístřeškem po dobu několika týdnů. I po delší době skladování je mazivo odstranitelné nástřikem nebo máčením v lázni. Povrchová vrstva tohoto produktu na plechu má sklon k tvorbě pevně přilnavých mýdel. Z tohoto důvodu by se měl tažený film na plechu během jednoho až dvou dnů po tváření odstranit.

Doporučujeme použít vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Podle našich zkušeností nenarušuje pigmentace následné svařovací procesy.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do +40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled maziva	-	krémové barvy	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1215	DIN 51 757
Penetrace (plastový kužel)	0,1 mm	370	DIN ISO 2132
Antikorozní zkouška			
Klimatická komora	cykly	10	DIN 51 386
Hodnota pH, emulze 30 % ve vodě	-	9,2	DIN 51 369
Stabilita emulze 30 % ve vodě	10 dnů	beze změny	FLV - E 9 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS