

RIVOLTA S.K.D. 16 N

Syntetické mazivo pro vnitřní mazání

Popis

RIVOLTA S.K.D. 16 N je vysoce výkonné mazivo na vnitřní mazání. Je vyrobeno na bázi plně syntetických, biologicky odbouratelných základových olejů s obsahem přísad proti opotřebení, stárnutí a korozi. Snižuje spotřebu energie, zvyšuje provozní bezpečnost a zvyšuje životnost strojů a zařízení.

Oblasti použití

- Všeobecně:** vysoce výkonné mazivo, univerzálně použitelné k uvolnění kontaminantů a usazenin a k odstranění vlhkosti na všech třecích místech.
- Mazání řetězů:** pro vnitřní mazání všech vysoce zatížených řetězů, pro celkové mazání řetězů ve velmi prašném prostředí nebo při velmi nízkých okolních teplotách.
- Mazání lan:** jako vnitřní mazivo ocelových lan, uvolňuje rez a znečištění, snižuje opotřebení.
- Páky, klouby, čepy:** vnitřní mazání ložisek v těsných tolerancích, pro celkové mazání součástí malých rozměrů.

Kompatibilita

RIVOLTA S.K.D. 16 N nenapadá kovy, laky ani těsnicí materiály odolné vůči rozpouštědlům. Produkt je mísitelný a snášenlivý s minerálními oleji.

Přednosti

- Dobré pronikání oleje dovnitř řetězů a lan.
- Vynikající vydatnost a čisticí účinky.
- Bezpečně vytvoří mazací film i uvnitř řetězů a lan.
- Nedochozí k pryskyřičnatění oleje a tvorbě lepi-vých usazenin.
- Široký rozsah provozních teplot.
- Nízké ztráty odpařováním.
- Dobrá přilnavost.
- Vysoká odolnost vůči vodě.
- Dobré antikorozi vlastnosti.
- Stabilní vůči oxidaci a stárnutí.
- Vysoká životnost maziva.
- Snižování opotřebení, tření a spotřeby energie.

Příprava mazaného místa

Znečištěné a staré mazivo je třeba řádně odstranit, případně několikrát po sobě v krátkých intervalech ošetřit přípravkem RIVOLTA S.K.D. 16 N a odstranit zbytky. RIVOLTA S.K.D. 16 N působí také jako kapalina odpuzující vodu.

Použití

- Sprej:** sprej namířte přímo na třecí místo, aby mazivo snáze proniklo mezi třecí páry.
- Štětce:** třecí plochy se rovnoměrně tence potřou čistým štětcem, při tom je třeba dbát, aby nedošlo ke znečištění.
- Ponorem:** součásti se ponoří do olejové lázně a pak se nechají okapat.
- Centrální mazání:** kapací maznice, postřik olejem nebo mazání olejovou mlhou.

